

Revizní technik:

Pavel Pechek
 Pavel pechek elektroinstalace
 Na Tržišti 739
 394 70 Kamenice nad Lipou
 Ev.č. 8938/5/13/R-EZ-E2A

Předmět revize, provozovatel:

Ševčíková Ivana
 Bělohrobského 49
 Černovice u Tábora
 394 94
 Elektroměřový rozvaděč

ZPRÁVA O MIMOŘÁDNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

provedené dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Zdroj elektrického proudu:

celkový výkon

vlastní		generátor	0,00 kVA
cizí	Distribuční síť E.ON	transformátor	0,00 kVA
jiné			0,00 kVA

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

základní izolace živých částí
 ochranné opatření: automatickým odpojením od zd.
 ochranné pospojování

Síť:

TNC-S 230V/50Hz AC

Poznámky:

Datum revize:

revize provedena od 03.01.2014
 revize ukončena dne 03.01.2014
 předchozí revize
 vyhotovení zprávy 03.01.2014

termín příští revize

Celkový posudek:

Provedenou prohlídkou a měřeními bylo zjištěno, že revidovaná elektrická instalace je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Použité přístroje:

Název	Výrobní číslo	Datum kalibrace
izolační odpor	PU 182.1	150751030
zemní odpory	SUMMIT MFT 5010	9803020013
ochrana	PU 195	245614


další přístroje

Počet stran, příloh, kopií..

počet stran 4
 počet příloh 0
 vyhotovení 3
 rozdělovník 2 x provozovatel
 1 x revizní technik

Provozovatel potvrzuje převzetí zprávy dne:

4.1.2014



podpis provozovatele

podpis revizního technika